

Productos para Estampado y deformación de metales



ESTAMPADO Y DEFORMACIÓN DE METALES (www.quimicapetroil.com.ar)

Cuando la necesidad es estampar, doblar, cortar, deformar, trefilar o estrujar, chapas, caños y varillas de material ferroso y no ferroso, existe una gran variedad de lubricantes: aceites, grasas, geles, solventes evaporables aditivados, cremogenados biodegradables, etc.

Aceites y grasas.

Pueden ser derivados del petróleo, animal o vegetal. Según la necesidad y el proceso que se realizará, pueden utilizarse estas alternativas, con variados resultados satisfactorios, aplicándolos con pincel, sopapa o rociado.

Geles y cremogenados

Estos compuestos, no inflamables, biodegradables y de muy baja toxicidad, se utilizan cuando el proceso pone en riesgo la salud de los operarios o cuando por requerimiento de normas internacionales, se deben usar compuestos biodegradables.

Solventes evaporables aditivados

Hay muchas operaciones de corte y estampado de chapas en procesos continuos que requieren que el elemento que se usa para lubricar el corte y/o estampado se minimice rápidamente para poder seguir con el próximo paso del proceso. Para estos casos, disponemos de una línea de productos base solvente que cumplen con esta premisa.

Solicítenos mayor información, sobre:

- **Aceites deribados del petróleo, de distintas viscosidades.**
- **Aceites sintéticos para cuando haya necesidades extremas o alta temperaturas.**
- **Aceites o grasas biodegradables.**
- **Compuestos base solventes de rápida evaporación.**
- **Desarrollamos productos especiales:** existen muchas veces operaciones que por el material, o el tipo de deformación, o el molde o matriz que se tiene, deben usarse lubricantes especiales. Para esas necesidades especiales, consúltenos, «**Tenemos la Solución**».

info@quimicapetroil.com.ar ventas@quimicapetroil.com.ar